

# 13 TAC刀具配件

## 产品篇

### ■TAC刀具配件尺寸表





● 螺钉 .....	13-2
● 刀垫 .....	13-7
● 压板 .....	13-13
● 夹紧组件 .....	13-15
● 杠杆销 .....	13-16
● 销子 .....	13-17
● 断屑器 .....	13-18
● 弹簧 .....	13-19
● 冷却液供给附件 .....	13-20
● 活塞 .....	13-20
● 螺帽 .....	13-20
● 冷却液管&喷嘴 .....	13-20
● 垫片 .....	13-21
● 垫圈•弹簧垫圈 .....	13-22
● 扳手•螺丝刀 .....	13-22
● 刀座 .....	13-24
● 刀片压块 .....	13-25
● 调整块 .....	13-26
● 微调螺钉 .....	13-26

## 资料篇















### ■旧产品配件型号表

● 小型车床用J系列刀具.....	13-27
● TAC铣刀 .....	13-28
● TAC钻头 .....	13-33

## 螺钉








形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						紧固 扭矩 (N·m)	适用刀具	
			a	øb	c	d	T / f				
	CSTA-NO2	●	#2-56UNC	4	6	4	T8		1.3	小型车床用车刀 J型 S型 外圆用TAC车刀 TurnTec TurningA A形 MS型 内孔用TAC车刀 DoMiniBore TurnTec TurningA A形 流线型内冷却内孔车刀 小型流线型内冷却内孔车刀 S型 切断+切槽 CGW型	
	CSTA-NO2S	●			5	3					
	CSTA-NO2L	●			8	6					
	CSTA-NO3	●	#3-48UNC	4.3	7	4	T9		2.3		
	CSTA-NO5	●	#5-40UNC	5	8	5					
	CSTA-1.6	●	M1.6x0.35	2.5	3.1	0.9	T6		0.6		
	CSTA-4	●	M4x0.7	7	10	7.7	T15		3.5		
	CSTA-5	●	M5x0.8	7.2	15	11					
	CSTA-5S	●			12	8					
	CSTA-5SS	●			9.5	5.5					
	CSTA-5ST25	●			12	8	T25		5.0		
	CSPA-5	●			15	11	20IP		5.0		
	CSPA-5S	●			12	8					
	CSPA-5IP15	●		7.1	15	11	15IP		3.5		
	CSPA-5SIP15	●			12	8					
CSPA-5IP20	●	15			11	20IP		5.0			
CSPA-5SIP30	●	12			8						
 本图所示为CSP-2L033     本图所示为CSTB-4SD	CSP-2L033	●	M2x0.4	2.6	3.3	1.9	6IP		0.7	SGT型 SNG型 车螺纹 ST型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 SP型 TAC刀夹 A型 TAC镗刀 整体式镗刀 TAC E-Z组件 TAC铣刀 DoRec TecSlot TAC钻头	
	CSTB-2	●			3.3	1.4					
	CSTB-2L	●		2.7	5.2	3.3	T6		0.7		
	CSTB-2L040	●			4	2.1					
	CSTB-2.2	●	M2.2x0.45	3.5	6.1	3.5	T7		1.0		
	CSTB-2.2L038	●			3.8	2.2					
	CSTB-2.2S	●			4.6	2					
	CSTB-2.2R	●			3.1	6.1	3.7				
	CSTB-2.5	●	M2.5x0.45	3.5	6	3.4	T8		1.3		
	CSTB-2.5L080	●			8	5.4					
	CSTB-2.5B	●			5.5	2.6					
	CSTB-2.5S	●			4.8	2.2					
	CSTB-3	●	M3x0.5	4.1	8	4.5	T9		2.3		
	CSTB-3L042	●			4.2	0.7					
	CSTB-3L050	●			5	2					
	CSTB-3S	●			6	2.5					
	CSTB-3.5ST	●	M3.5x0.6	5.5	12.5	4	T15		3.5		
	CSTB-3.5H	●			6.5	3.1					
	CSTB-3.5	●			8.4	4.3					
	CSTB-3.5T	●		6.5	10	5.5	T20		5.0		
	CSTB-3.5TS	●			8.5	4					
	CSTB-3.5D	●			4.7	8.4	4.9	T9			2.3
	CSTB-3.5L110	●		5.5	11	7.5	T15		3.5		
	CSTB-3.5L115	●			4.8	11.5	7.0	T10			2.5
	CSTB-3.5L115-S	●			4.8	11.5	6.5				3.5
	CSTB-3.5L	●		5.5	12.5	8.4	T15		3.5		
	CSTB-4	●	M4x0.7		11.4	7.4					
	CSTB-4L060	●			6	2					
	CSTB-4L090	●	5.7	9	5.5	T15		5.5			
	CSTB-4L115-S	●		11.5	6.5						
	CSTB-4S	●		5.5	8						
	CSTB-4ST	●	M4x0.5	6.4	14.7	4	T8		1.3		
	CSTB-4SD	●	M4x0.7	5.5	8						
	CSTB-4M	●	M4x0.5	7	9.5	5.5	T15		3.5		
	CSTB-4F	●			14.7	8.7					
	CSTB-4TS	●	M4x0.7	6.5	9	4.5	T20		5.0		
	CSTB-5	●	M5x0.8	7	12	7.5					
	CSTB-5S	●			9.5	5					
	CSTB-5L105	●			10.5	6.1					
	CSTB-5L120	●			12	6.5					
	CSTB-5L159	●			7.2	15.9	11.2				
	CSTB-5L163-S	●	M2x0.4	2.7	16.3	11.3		6.0			
	CSPB-2L043	●			4.3	2.5					
	CSPB-2H	●	M2x0.4	2.6	3.4	1.6	6IP		0.7		
	CSPB-2.2	●			6	3.9					
	CSPB-2.2SH	●	M2.2x0.45	3	4	2	7IP		1.1		
	CSPB-2.5	●			6	3.5					
	CSPB-2.5S	●	M2.5x0.45	3.5	4.2	1.7	8IP		1.3		
	CSPB-2.5SH	●			5.2	3.3					
	CSPB-3.5	●	M3.5x0.6	5.2	9	5.6	15IP		3.5		
	CSPB-3.5S	●			6.5	3.1					
	CSPB-4	●	M4x0.7	5.5	11.6	7.4					
	CSPB-4S	●			8.2	4					
	CSPB-5	●	M5x0.8	7	12	7.5	20IP		5.0		
	SR34-514	●	M2.5x0.45	3.3	5.2	3.2	T7		0.9		
	SR14-591	●	M5x0.8	6.6	13.5	7.6	T20		5.0		
	SM40-143-H0	●	M4x0.7	5.6	14.3	8.4	T15		3.5		

产品库存 ●: 库存型号







形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)							紧固 扭矩 (N·m)	适用刀具
			a	øb	c	d	T / f				
	CSPD-1.8S	●	M1.8x0.35	2.4	3.3	1.4	6IP		0.7	TAC铣刀	
	CSTD-3T	●	M3x0.5	4.3	7	4.5	T10		2.5		
	CSPD-3	●				4.2	10IP		2.5		
	CSTB-4.5L110P	●	M4.5X0.75	6.6	11.7	7	T15		3.5	外圆用TAC车刀 S型	
	CSPE-5L150	●	M5X0.8	9.2	15	9.8	20IP		7.5	TAC铣刀 DoOcto DoQuad	
	CSTC-2	●	M2x0.4	3.1	5.1	-	T6		0.7	TAC钻头 TDJ型(旧产品)	
	CSTR-4L100	●	M4x0.7	5.7	10	5.5	T15		3.5	TAC铣刀 DoPent	
	SR16-212-01397	●	M5x0.8	6.4	12.5	6.8	T20/ T10		2.5	TetraCut	
	SR16-212-01397L	●									
	CST-3.5	●	M3.5X0.6	6	4.8	-	T9		2.3	TAC铣刀	
	CST-3.5S	●			3.5	-					
	CST-5	●	M5x0.8	10	18	13	T25		5.0		
	CST-5S	●			12	7					
	CSTF-2L055-S	●	M2x0.4	2.7	5.5	3.8	T6				TAC车刀 TurnTec
	SM2.5×0.45×8	●	M2.5x0.45	5	8	-	-	-	-	外圆用TAC车刀 C型 内孔用TAC车刀 C型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 CP型	
	SM2.5×0.5×8	●	M2.5x0.5	5	8	-	-	-	-		
	SM3×0.5×6	●	M3x0.5	6	6	-	-	-	-		
	SM3×0.5×8	●			8	-	-	-	-		
	SM3×0.5×10	●			10	-	-	-	-		
	MSP-5	●	M5x0.8	6.1	7.9	4.9	2		1.5	外圆用TAC车刀 M型	
	MSP-6.3	●	M6.3x1	7.7	12.7	9.9	2.5		3.0		
	BHM3-8	●	M3x0.5	5.5	10	8	2		1.5	切断•切槽 CGT型 GX型 TAC钻头	
	BHM4-8	●	M4x0.7	7	10.6	10	2.5		2.2		
	BHM4-10	●			12.6	10					
	BHM5-14	●	M5x0.8	9	17.6	14	3		3.0		
	BHM6-20-A	●	M6x1.0	10.5	24	20	4		5.0		
	BHM8-25U	●	M8	14	29.3	25	5		8.5		
	BHM8-30U	●			34.3	30					
	CSHM-3-8	●	M3	6	8	-	2		1.5		
	CSHB-4-A	●	M4	5.5	11		T15		2.0	切断•切槽 CGD型 CGW型 CFGs型 CFGT型 TungCut	
	CSHB-6	●	M6	8.5	19	-	4		5.0		
	CSHB-6-A	●	M6	8.5	19				5.0		
	RT-1	●	M6	10	22.5	14	4		5.0	切断•切槽 CGD型 GX型 TAC铣刀	
	RT-2	●	M8	13	31	20	5		8.5		
	ASM6	●	M6	10	18	12	3		-	自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型 TAC镗刀夹 CP型 TAC铣刀	
	AJM5F	●	M5x0.5	9	13	8	2		-		
	AJM5	●	M5x0.8	9	13	8	2		-		

产品库存 ●: 库存型号

## 螺钉











形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						紧固 扭矩 (N·m)	适用刀具	
			a	øb	c	d	e	f			
	ASM34S	●	M3	4.8	8	5		2	-	自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 CP型 TAC镗刀夹 CE型 TAC镗刀夹 SP型 TAC镗刀夹 PNE型	
	ASM34L	●			11	8			-		
	ASM54	●	M5x0.8	9	14	9		3	-		
	CHHM3.5-10	●	M3.5x0.6	6	13.5	10		3	3.0	切断•切槽 CGD型 CGW型 CFGS型 CFGT型 TAC钻头 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型 TAC镗刀夹 CP型 TAC镗刀夹 CE型 TAC镗刀夹 SP型 TAC镗刀夹 PNE型	
	CHHM4-10		M4x0.7	7	14						
	CHHM5-14		M5x0.8	8.5	19	14		4	5.0		
	CHHM5-18	●			23	18					
	CHHM6-15		M6	10	21	15		5	8.5		
	CHHM6-20				-	20					
	CHHM6-25				31	25					
 内六角螺栓 (JISB1176)  带H型号	CM3X0.5X6		M3x0.5	5.5	9	6		2.5	2.2	TAC铣刀 PS系列 TecMill 切断•切槽 TungCut	
	CM3X0.5X10					13	10				
	CM4X0.7X10				M4x0.7	7	14				3
	CM4X0.7X12		16	12							
	CM4X0.7X14	●	18	14							
	CM4X0.7X15		19	15							
	CM4X0.7X20	●	24	20							
	CM4X0.7X20-M0-A	●	6	24		20					
	CM5X0.8X8		M5x0.8	8.5	13	8		4	5.0		
	CM5X0.8X10-A	●			15	10					
	CM5X0.8X12	●			17	12					
	CM5X0.8X12-A	●			17	12					
	CM5X0.8X14	●			18	14					
	CM5X0.8X16				21	16					
	CM5X0.8X16-A	●			21	16					
	CM5X0.8X18				23	18					
	CM5X0.8X20-A	●			25	20					
	CM5X0.8X25-A	●			30	25					
	CM5X15		M5		20	15					
	CM6X1X16-A	●	M6x1.0		22	16		5	8.5		
	CM6X1X20-A	●			26	20					
	CM6X1X25-A	●			31	25					
	CM6X1.0X40-A	●			46	40					
	CM6X10		M6	10	16	10					
	CM6X15				21	15					
	CM6X16				22	16					
	CM6X20				26	20					
	CM6X25				31	25					
	CM6X30-S	●	M6x1.0	10	35.7	28					
	CM8X1.25X20-A	●	M8x1.25	13	28	20		6	25.0		
	CM8X1.25X25-A	●			33	25					
	CM8X30H	●			36	30		5			
	CM10X30		M10x1.5	16	30	20		8	40.0		
	CM10X30H	●			38			6	40.0		
	CM12X30H	●	M12x1.75	18	40	30		8	70.0		
	CM16X40H	●	M16x2	24	54	40		10	100.0		
C0.375X1.125H	●	3/8-24UNF	14.27	38.11	28.58		5.55	35.0			
C0.500X1.375H	●	1/2-20UNF	19.05	47.63	34.93		7.94	70.0			
SD06-A3	●	M10x1.5	16	70	60		8	40.0			
SD08-98	●	M12x1.75	18	77	65		10	70.0			
 带H型号	FSHM8-30	●	M8x1.25	11	30	27		5	25.0	TAC铣刀	
	FSHM8-30H	●							25.0		
	FSHM10-40	●	M10	14	40	36.5		6	40.0		
	FSHM10-40H	●							40.0		
	SHCM4-10	●	M4x0.7	6	14	10		3	3.0	TAC铣刀	
	SHCM4-12	●			16	12					
	SHCM4-16	●			20	16					
	CTS-M6	●	M6x1	10	25	16.4		4	5.0	外圆用TAC车刀 C型(使用K型刀片) 切断•切槽 CTW型	

## 螺钉

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						紧固 扭矩 (N·m)	适用刀具
			a	øb	c	d	e	T / f		
	MCS520-2.5	●	M5×0.8		20	7	6	2.5	3.0	外圆用TAC车刀 M型 C型 内孔用TAC车刀 M型 切断·切槽 CTH型
	MCS620-3	●	M6×1				7	3	6.0	
	MCS625-3	●			25	10	8			
	MCS825-4	●				12.5	6.5			
	MCS828-4	●	M8×1		28.5	12	10.5	4	8.0	
	NDS-8A	●			30	11.5	11.5			
	NDS-8S	●	M8×1.25		20	8	8			
	DS-6T	●	M6		15	6	6		3.5	TAC铣刀
	DS-6P	●	M6×1		21	7	7	15IP	6.0	
	FDS-8ST	●			20		8			
	FDS-8ST-18	●	M8×1		18		6	T27	10.0	
	DS-6	●	M6×1		15	6	6	3	6.0	切断·切槽 CTH型 车螺纹 TT型 TAC铣刀
	DS-8	●			16	7	7			
	DS-8S	●	M8×1.25		13	5.5	5.5	4	8.0	
	DS-10	●	M10×1.5		26		12	5	8.0	
	FDS-6Z	●	M6×0.75		20.5	10	5.5	3	6.0	
	FDS-8	●			26		10			
	FDS-8S	●	M8×1		20		8	4	8.0	
	FDS-8SS	●			18.5		6.5			
	SSHM3-3		M3		3			1.5	1.0	TAC车刀 THC型(旧产品) 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型 TAC镗刀夹 CP型 TAC镗刀夹 CE型 TAC镗刀夹 SP型 TAC镗刀夹 PNE型 内孔用TAC车刀 小型流线型内冷却内孔车刀
	SSHM3-6				6					
	SSHM4-4				4					
	SSHM4-6				6					
	SSHM4-8		M4		8			2	1.5	
	SSHM4-10				10					
	SSHM4-14				14					
	SSHM5-6	●			6					
	SSHM5-10	●	M5		10			2.5	2.0	
	SSHM5-16				16					
	SSHM6-12	●			12					
	SSHM6-16				16					
	SSHM6-18	●	M6		18			3	3.0	
	SSHM6-20	●			20					
	SSHM8-8	●			8					
	SSHM8-10	●			10					
	SSHM8-12	●	M8		12			4	5.0	
	SSHM8-14	●			14					
	SSHM8-16	●			16					
	SSHM8-18	●			18		14			
	M5×7	●			7		-			
	M5×8	●	M5	3.5	8	1.25	-	2.5	2.0	
	M5×10	●			10		-			
	M6×30	●	M6	4	30	1.5	-	3	3.0	
	JDS-3525	●	M3.5×0.35	M2.5 x0.45	7.5	3	2.5	2	1.0	外圆用TAC车刀 JT型(背面夹紧用)
	JDS-5040	●	M5×0.5	M4 x0.7	10	4	4	2.5	1.0	

产品库存 ●: 库存型号

## 螺钉

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						T / f	紧固 扭矩 (N·m)	适用刀具
			a	b	c	d	e				
 LCS2仅螺纹一侧为内六角	LCS2	●	M5	5	14	6.5		2	1.5	外圆用TAC车刀 P型 MS型 内孔用TAC车刀 P型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型	
	LCS3	●	M6	6	17			2.5	2.0		
	LCS3B	●			15						
	LCS4	●	M8	8	21	9.6	3	3.0			
	LCS4K	●			17.5						
	LCS4CA	●				6.5					
	LCS5	●				25			8.5		
	LCS5CA	●			20.5						
	LCS6	●	M10	9.8	27.2	9.9	4	5.0			
	LCS8	●	M12	11.8	36	12.8	5	8.0			
	LCS8C	●	M10	9.8	30.2	13.3	4	5.0			
	LCS22	●	M5	M5	10	4.7	2	1.5	内孔用TAC车刀 P型		
	LCS22A	●	M6	M6	10.7						
	LCS33	●	M5	M5	12	6.2					
	LCS43	●	M6	M6	13.5	7.3	2.5	2.0			
	DTS5-3.5	●	M5	6.3	8.65	M3.5	3.5	4.0	外圆用TAC车刀 S型 (使用35°菱形刀片) 内孔用TAC车刀 S型 切断•切槽 CNG型 车螺纹 ST型 自动化切削工具系统 TAC镗刀 TAC铣刀		
	DTS5-3.5SS	●			6.8						
	DTS5-3.5S	●			7						
	DTS6-4	●	M6	7.7	10.2	M4	4	5.0			
	DTS6-4.5	●		7.5	10	M4.5	4.5	6.5			
	DLCS33	●	M5	9	31.5	10	3	3.0	外圆用TAC车刀 D型		
	DLCS43	●	M6	12	34	9.5	4	5.0			
	DLCS54	●	M8x1	14	41	11		7.0			
	DLCS64	●	M10x1	16	50	15	5	8.0			
	ACS-5W	●	M5	8	20	8.5	T15	4.0			
	ACS-6W	●	M6	10	26	12.1	T20	6.4			
	ACS3	●	M5x0.8	7.5	25.6	12-15	3	4.0	TAC车刀 TurningA A形		
	ACS4	●	M6x1	9	27.7	14-17	4	7.0			
	WCS3	●	M6	9.5	22.5	8	3	3.0	外圆用TAC车刀 W型		
	PT1/4GN	●		13.175	10	-	6	9.5	TAC钻头油孔栓 TAD(旧产品) TDX		
	1/8-28	●		9.728	7	-	5	8.0			
		●									
	LS-8		M8	6	33	20	4	5.0	外圆用TAC车刀 H型		
	CCS4-A	●							外圆用TAC车刀 沉头螺钉窝陶瓷用		
	BH5-10-A	●									
	BH4-10-A	●									
	BH-40050-A	●									
 带H型号	TMBA-M10	●	M10x1.5	27	30	21	8	40.0			
	TMBA-M12	●	M12x1.75	33	36	26	10	70.0			
	TMBA-M12H	●	M12x1.75		34.5		8				
	TMBA-M16	●	M16x2	40	50	40	14	100.0			
	TMBA-M16H	●	M16x2								
	TMBA-M20	●	M20x2.5	50	56	42	17	150.0			
	TMBA-M20H	●	M20x2.5								
	TMBA-M24	●	M24x3	65	69	55	19	150.0			
	TMBA-M24H	●	M24x3								
	TMBA-0.500H	●	1/2-20UNF	33	33.9	25.4	7.94	70.0			
	TMBA-0.750H	●	3/4-16UNF	50	58.28	47.28	12.7	150.0			













产品库存 ●: 库存型号

刀垫

形 状(材 质)	配件型号	库存	尺 寸 (mm)					适用刀具
			a	b	c	ød		
	AST322	●	9.3	13.2	3.2	4.4		TAC车刀 TurningA A形
	AST422	●	12.5	18	3.2	4.4		
	MST-322	●	9.1	12.9	3.24	5.8		外圆用TAC车刀 M型
	MST-432	●	12.5	17.9	4.8	7.3		
	MST-533		15.6	22.2		9.7		
	MST-644		18.8	26.6	6.4	11.3		
	LST317	●	9.3	13.2	2.7	5		外圆用TAC车刀 A型 D型 P型 MS车刀
	LST42	●	12.5	18	3.2	6.7		
	LST53	●	15.7	22.3	4.8	7.7		
	LST42K	●	10.9	15.6	3.2	6.7		
	LST317CA	●	9.3	13.2	2.7	5		自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 P型(旧产品) TAC镗刀夹 PN型
	LST42CA	●	12.5	18	3.2	6.7		
	ELST42	●	11.5	16.5	3.2	6.5		内孔用TAC车刀 P型
	ELST317	●	8.5	12	2.7	4.9		
	ELST317BR	●						
	ELST317BL	●						
	PAT-32	●	8.2	11.7	3.2	3.5		外圆用TAC车刀 C型(正前角型) 内孔用TAC车刀 C型(正前角型)
	PAT-53*	●	13.4	19.8	4.8	5		
	NAT-32	●	9.5	13.4	3.2	3.5		外圆用TAC车刀 C型
	NAT-42E							
	LST317BR	●	9.3	13.2	2.7	5		内孔用TAC车刀 P型
	LST317BL	●						
	SST32	●	8.5	11.9	3.2	5.4		外圆用TAC车刀 S型

(注) 有\*符号为钢制。













## 刀垫

形 状(材 质)	配件型号	库存	尺 寸 (mm)					适用刀具
			a	b	c	ød	e	
 (D30)	<b>ASS422</b>	●	12.5		3.2	4.4		<b>TAC车刀</b> TurningA A形
 (D30)	<b>ASS533</b> <b>ASS634</b>	● ●	15.7 18.9		4.8	5.5		外圆用 <b>TAC</b> 车刀 A型
 (D30)	<b>ELSS32</b> <b>LSS33</b> <b>ELSS42</b> <b>LSS42</b> <b>ELSS53</b> <b>LSS53</b> <b>ELSS63</b> <b>LSS63</b> <b>ELSS84</b> <b>LSS84</b>	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8.5 9.3 11.7 12.5 14.7 15.7 17.9 18.9 24.2 25.2		3.2 4.3 3.2 3.2 4.8 4.8 4.8 6.4 6.4	4.9 5 6.5 6.7 8 7.7 9.7 12.9 13.1		外圆用 <b>TAC</b> 车刀 P型 A型 D型
 (D30)	<b>NAS-42</b> <b>NAS-04</b>	● ●	12.7 31.5		3.2 6.4	3.5 9.1		外圆用 <b>TAC</b> 车刀 C型 H型
 (D30)	<b>MSS-432</b> <b>MSS-442</b>	● ●	12.5		4.8 6.4	7.3		外圆用 <b>TAC</b> 车刀 M型
 (D30)	<b>SSS32</b>		8.5		3.2	5.4		外圆用 <b>TAC</b> 车刀 S型
本图所示为右刀用。  (D30)	<b>LSS42BR</b> <b>LSS42BL</b>	● ●	12.5		3.2	6.7		内孔用 <b>TAC</b> 车刀 P型
 (D30)	<b>PAS-32</b> <b>PAS-42</b> <b>PAS-63*</b>	● ● ●	8.2 11.4 17		3.2 4.8	3 3.5 5		外圆用 <b>TAC</b> 车刀 C型(正前角型) HP型(旧产品) 内孔用 <b>TAC</b> 车刀 C型(正前角型) 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 C型(旧产品) TAC镗刀夹 CP型
 (D30)	<b>LSS42CA</b> <b>LSS53CA</b>	● ●	12.5 15.7		3.2 4.8	6.7 7.7	8° 10°	自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 P型(旧产品) TAC镗刀夹 PN型
 (D30)	<b>FSSA1102</b>	●	11.6		2	5.5	13°	<b>TAC</b> 铣刀 TAW13 / EAW13
 (D30)	<b>FSSP1102</b>	●	11		2	5.5	17°	<b>TAC</b> 铣刀 TPW13 / EPW13
 (D30)	<b>ASC422</b> <b>ASC533</b> <b>ASC634</b>	● ● ●	12.5 15.7 18.9		3.2 4.8	4.4 5.5		<b>TAC</b> 车刀 TurningA A形

(注) 有\*符号为钢制。















产品库存 ●: 库存型号




形 状(材 质)	配件型号	库存	尺 寸 (mm)					适用刀具
			a	b	c	ød	e	
 (D30)	MSC-432	●	12.5		4.8	7.3		外圆用TAC车刀 M型
	MSC-442	●			6.4			
	MSC-533	●	15.6		4.8	9.7		
	MSC-543	●			6.4			
	MSC-634	●	18.8			11.3		
 (D30)	ELSC32	●	8.5		3.2	6.2		外圆用TAC车刀 P型 D型 A型
	LSC42	●	12.5			6.5		
	ELSC42	●	11.7					
	LSC53	●	15.7		4.8	7.7		
	ELSC53	●	14.7			8.1		
	ELSC63	●	17.9					
	LSC63	●	18.9			9.7		
 (D30)	SSC32	●	8.5		3.2	5.4		外圆用TAC车刀 S型
	SSC4T3	●	11.4		4	6.6		
 (D30)	SSC4T3-P	●	11.4		4	6.6		自动化切削工具系统 TAC镗刀
	SSC54-P	●	13.4					
 (D30)	LSC42CA	●	12.5		3.2	6.7	8°	自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 P型(旧产品) TAC镗刀夹 PN型
	LSC53CA	●	15.7		4.8	7.7	10°	
 (D30)	LSC42BR	●	12.5		3.2	6.7		内孔用TAC车刀 P型
	LSC42BL	●						
 (D30)	ZSA1102	●	10.5	11	2	5.475		TAC铣刀
	ZSA1502	●	15.6	12.4		6		
 (D30)	ASD423	●	12.5		3.2	4.4		TAC车刀 TurningA A形
	ASD432	●	12.5		4.8	4.4		
 (D30)	ELSD32	●	8.5		3.2	4.9		外圆用TAC车刀 P型 D型 A型
	ELSD42	●	11.7			6.5		
	LSD42	●	12.5					
	LSD42A				4.8	6.7		
	LSD43	●						
	LSD43A							
 (D30)	MSD-322	●	9.3		3.2	5.8		外圆用TAC车刀 M型
	MSD-432	●	12.5		4.8	7.3		
	MSD-442	●			6.4			
 (D30)	SSD32	●	8.5		3.2	5.4		外圆用TAC车刀 S型
 (D30)	ELSD317BR	●	8.5		2.7	4.9		内孔用TAC车刀 P型
	ELSD317BL	●						
	LSD42BR	●	12.5		3.2	6.7		
	LSD42BL	●						

产品库存 ●: 库存型号



## 刀垫

形 状(材 质)	配件型号	库存	尺 寸 (mm)					适用刀具
			øa	b	c	ød		
 <p>本图所示为左刀用。</p> <p>(D30)</p>	LSZ42BR	●	12.5		3.2	6.7		内孔用TAC车刀 P型
	LSZ42BL	●						
 <p>(D30)</p>	ASV322	●	9.3		3.2	4.4		TAC车刀 TurningA A形
 <p>(D30)</p>	MSV-322	●	9.26		3.2	5.8		外圆用TAC车刀 M型 S型 内孔用TAC车刀 S型
	SSV32	●	8.4			5.4		
	SSV42	●	11			6.3		
 <p>本图所示为右刀用。</p> <p>(D30)</p>	CSK54R	●	9.4	14.8	4.8	3.5		外圆用TAC车刀 C型
	CSK54L	●						
 <p>(D30)</p>	ASW322	●	9.33	11.5	3.2	4.4		TAC车刀 TurningA A形
	ASW422	●	12.5	15.2				
 <p>本图所示为LSW312BR。</p> <p>(D30)</p>	LSW312	●	9.33	11.5	2.7	5		外圆用TAC车刀 D型 A型
	LSW42	●	12.5	15.5	3.2	6.7		
 <p>本图所示为LSW312BR。</p> <p>(D30)</p>	LSW312BR	●	9.33	11.5	2.7	5		内孔用TAC车刀 P型
	LSW312BL	●						
 <p>(D30)</p>	MSW-432	●	12.8	15.8	4.8	7.3		外圆用TAC车刀 M型
	MSW-533	●	16	19.7		9.7		
	MSW-633	●	19.2	23.7		11.3		
 <p>本图所示为右刀用。</p> <p>(D30)</p>	MSW-432BR	●	12.8	15.8	4.8	7.3		内孔用TAC车刀 M型
	MSW-432BL	●						
 <p>(D30)</p>	ASR420	●	12.5		3.2	4.4		TAC车刀 TurningA A形
 <p>(D30)</p>	LSR32	●	8.9		3.2	5		外圆用TAC车刀 P型 D型
	LSR32C	●	8.4			6.7		
	LSR42	●	12.1			5		
	LSR42C	●	9.9		4.8	6.7		
	LSR53C	●	14			8.2		
	LSR63C	●	17.2			9.7		
 <p>(D30)</p>	MSR-43	●	12.5		4.8	7.3		外圆用TAC车刀 M型
	MSR-44	●			6.4			
 <p>(D30)</p>	SSR32	●	8.7		3.18	5.2		外圆用TAC车刀 S型
 <p>本图所示为右刀用。</p>	G16EL/IR	●	9.5	-	3.2	4		切槽 GTGN
	G16ER/IL	●			3.2			
	G16EL/IR-DT	●			3.97			
	G16ER/IL-DT	●			3.97			





形 状(材 质)	配件型号	库存	尺 寸 (mm)			适用刀具
			oa	od	补偿角度	
	AE16-4DT	●	9.5	5.4	4°	车螺纹 ST型
	AE16-3DT	●		5.4	3°	
	AE16-2DT	●		5.4	2°	
	A16-1DT	●		5.4	1°	
	AE16-0DT	●		5.4	0°	
	AE16-99DT	●		5.4	-1°	
	AE16-98DT	●		5.4	-2°	
	AE16-4	●		4	4°	
	AE16-3	●		4	3°	
	AE16-2	●		4	2°	
	A16-1	●		4.3	1°	
	AE16-0	●		4	0°	
	AE16-99	●		4	-1°	
	AE16-98	●		4	-2°	
	AN16-4DT	●	9.5	5.4	4°	
	AN16-3DT	●		5.4	3°	
	AN16-2DT	●		5.4	2°	
	AN16-0DT	●		5.4	0°	
	AN16-99DT	●		5.4	-1°	
	AN16-98DT	●		5.4	-2°	
	AN16-4	●		4	4°	
	AN16-3	●		4	3°	
	AN16-2	●		4	2°	
	AN16-0	●		4	0°	
	AN16-99	●		4	-1°	
	AN16-98	●		4	-2°	
	GXE16-98	●	9.5	4.0	-2°	
	GXE16-98DT	●		5.4	-2°	
	GXE16-99	●		4.0	-1°	
	GXE16-99DT	●		5.4	-1°	
	GXE16-0	●		4.0	0°	
	GXE16-0DT	●		5.4	0°	
	GXE16-1	●		4.3	1°	
	GX16-1DT	●		5.4	1°	
	GXE16-2	●		4.0	2°	
	GXE16-2DT	●		5.4	2°	
	GXE16-3	●		4.0	3°	
	GXE16-3DT	●		5.4	3°	
	GXE16-4	●		4.0	4°	
	GXE16-4DT	●		5.4	4°	
	GXE22-98DT	●	12.7	6.6	-2°	
	GXE22-99DT	●			-1°	
	GXE22-0DT	●			0°	
	GX22-1DT	●			1°	
	GXE22-2DT	●			2°	
	GXE22-3DT	●			3°	
	GXE22-4DT	●			4°	
	GXN16-98	●	9.5	4.0	-2°	
	GXN16-98DT	●		5.4	-2°	
	GXN16-99	●		4.0	-1°	
	GXN16-99DT	●		5.4	-1°	
	GXN16-0	●		4.0	0°	
	GXN16-0DT	●		5.4	0°	
	GXN16-1	●		4.3	1°	
	GXN16-2	●		4.0	2°	
	GXN16-2DT	●		5.4	2°	
	GXN16-3	●		4.0	3°	
	GXN16-3DT	●		5.4	3°	
	GXN16-4	●		4.0	4°	
	GXN16-4DT	●		5.4	4°	
	GXN22-98DT	●	12.7	6.6	-2°	
	GXN22-99DT	●			-1°	
	GXN22-0DT	●			0°	
	GXN22-2DT	●			2°	
	GXN22-3DT	●			3°	
	GXN22-4DT	●			4°	





(D30)

刀垫










形 状(材 质)	配件型号	库存	尺 寸 (mm)			适用刀具
			a	øb	补偿角度	
	NXE22-98	●	12.7	4.0	-2°	车螺纹
	NXE22-99	●			-1°	
	NXE22-0	●			0°	
	NXE22-1	●		4.5	1°	
	NXE22-2	●			2°	
	NXE22-3	●			3°	
	NXE22-4	●		4.0	4°	
	NXE27-98		15.9	4	-2°	车螺纹 ST型
	NXE27-99				-1°	
	NXE27-0				0°	
	NXE27-1	●		4.5	1°	
	NXE27-2				2°	
	NXE27-3				3°	
	NXE27-4			4	4°	
	NXN22-98	●	12.7	4	-2°	
	NXN22-99	●			-1°	
	NXN22-0	●			0°	
	NXN22-1	●		4.5	1°	
	NXN22-2	●			2°	
	NXN22-3	●			3°	
	NXN22-4	●		4	4°	
	NXN27-98		15.9	4	-2°	
	NXN27-99				-1°	
	NXN27-0				0°	
	NXN27-1	●		4.5	1°	
	NXN27-2				2°	
	NXN27-3				3°	
	(D30) NXN27-4			4	4°	
	TSL12R	●				TAC车刀 TurnTec
	TSL12L	●				
	TSL16R	●				
	TSL16L	●				
	TSL24R	●				
	TSL24L	●				
	TSL12RI	●				
	TSL12LI	●				
	TSL16RI	●				
	TSL16LI	●				
	CC44-A	●				外圆用TAC车刀 沉头螺钉窝陶瓷用
	CS44-A	●				
	CD44-A	●				
	CV34-A	●				
	CH44-A	●				

TAC 刀具配件

形 状	配件型号	库存	适用刀具
 (钢) 本图所示为右刀用	SL-1R	●	切断•切槽 GX型
	SL-1L	●	(切外圆槽)
 (钢) 本图所示为右刀用	SL-2R	●	切断•切槽 GX型
	SL-2L	●	(切内孔槽)
 (钢) 本图所示为右刀用	SL-3R	●	切断•切槽 GX型
	SL-3L	●	(切端面槽)
 (钢) 本图所示为右刀用	SL-6R	●	切断•切槽 GX型
	SL-6L	●	(切外圆槽)



形 状	配件型号	库存	适用刀具
 (钢) 本图所示为右刀用	SL-7R	●	切断•切槽 GX型
	SL-7L	●	(切内孔槽)
 (钢) 本图所示为右刀用	SL-8R	●	切断•切槽 GX型
	SL-8L	●	(切端面槽)
 (D30) 本图所示为右刀用	SGSR151	●	切断•切槽 CNG型
	SGSL151	●	(切内孔槽)
 (D30) 本图所示为右刀用	STN62R		TAC铣刀
	STN62L		







## 压板






形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具
			a	b	c	d	e	ℓ	
 e (左螺纹)	MCL-5M	●	14.7	11	7.8	4	M5	10.8	内孔用TAC车刀 M型(旧产品)
	MCL-6	●	18.6	11.5	9.5		M6	13.8	
	MCL-8S	●	19.1	13.5	10.9	5	M8	13.6	
	MCL-8M	●	22.5					17	
	MCL-8L	●	25.5	14.5	4	20			
 e (左螺纹)	MCPM-6	●	14.7	11.2	7.9	4	M5	10.8	外圆用TAC车刀 M型 内孔用TAC车刀 M型
	MCPM-9	●	19.1	16.8	10.9	5	M8×1	13.6	
	MCPM-12	●	22.5					17	
	MCPM-20	●	18.6	9.5	9.5	4	M6	13.8	
	MCPM-21	●		12.2				16.7	
	MCPM-22	●	21.5	13.2					
	MCPM-30	●	25.5	16.8	10.9	5	M8×1	20	
	DCPM-33	●	16	9.3	10.5	2.4		8.5	外圆用TAC车刀 D型
	DCPM-43	●	21.2	11.5	13.5	3		13.2	
	DCPM-54	●	25.8	15.25	14	3.5			
	DCPM-64	●	28.4	15.5	16	4			
	ACP3S	●	22.8	9.5	10			15.0	TAC车刀 TurningA A形
	ACP3L	●	31.3	12	13			23.3	
	ACP4S	●	25.7	12	13			17.7	
	ACP5S	●	30.1	12.9	15	-	-	20.7	
	ACP6S	●	33.4	12.8	16.5	-	-	24.0	
	ACP3	●	17.9	10	10	6.5	6.3		外圆用TAC车刀 A型
	ACP4	●	25.9	13.9	12	7	10.8		
 本图所示为右刀用	CTC-3R	●	29	8.8	16	2.2	8		切断•切槽 CTW型
	CTC-3L	●							
	CTC-4R	●			17	3.2			
	CTC-4L	●							
	CTC-5R	●			18	4.2			
	CTC-5L	●							
	CP81A	●	28	10.5	12	3.5	8		切断•切槽 GX型 (注)CP81A:带BP-3型推销 (注)CP81B:带BP-0型推销
	CP81B	●							
 本图所示为TC-3 TC-4为反方向	TC-3		19	12.5	8.3	-	-	-	TAC车刀 THC型(旧产品)
	TC-4		21.6		8				
	CCR2	●	34.7	14.9	10.7	1.2	10.5		切断•切槽 CGD型
	CCL2	●							
	CCR3	●				2.2			
	CCL3	●							
	CCR4	●				2.8			
	CCL4	●							
	CCR5	●				3.2			
	CCL5	●							
	CCR6	●				3.9			
	CCL6	●							
	CCR8	●				4.9			
	CCL8	●							

产品库存 ●: 库存型号  
▲: 计划停止生产的产品





压板



形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具				
			a	b	c	d	e						
<div></div> <p>本图所示为右刀用</p>	CFG-3SR	●	22	11	23.1	2	6		切断•切槽 CFGS型 CFGT型				
	CFG-3SL	●											
	CFG-4SR	●				3	16						
	CFG-4SL	●											
	CFG-4DR	●	32			4	6						
	CFG-4DL	●											
	CFG-5SR	●	22			4	16						
	CFG-5SL	●											
	CFG-5DR	●	32			5	7						
	CFG-5DL	●											
	CFG-6SR	●	23			5	17						
	CFG-6SL	●											
	CFG-6DR	●	33			7	8						
	CFG-6DL	●											
	CFG-8SR	●	28		27.1	7	18						
	CFG-8SL	●											
	CFG-8DR	●	38										
	CFG-8DL	●											
<div></div>	CCP4-A	●							外圆用TAC车刀 沉头螺钉窝陶瓷用				



形 状	配件型号	库存	适用刀具
 M6左螺纹	NF-84A	●	外圆用TAC车刀 C型
 M6左螺纹	CP536	●	TAC铣刀
 M6左螺纹	CP91	●	车螺纹 TT型
 M6左螺纹	CP900	●	切槽 TGTS型 TGTT型
 M6左螺纹	CP910	●	切槽 TGTS型 TGTT型
 M6左螺纹	JCP-1	●	外圆用TAC车刀 JT型

形 状	配件型号	库存	适用刀具
 M6左螺纹	JCP-2	●	外圆用TAC车刀 JT型
 M6左螺纹	JCP-3 JCP-3N	●	
 M6左螺纹	CQ-1	●	TAC车刀 Q型(烧结体专用) (旧产品)
 M6左螺纹	CPK5R CPK5L	● ●	外圆用TAC车刀 C型 (K型使用刀片)
 M6左螺纹	C11R-5 C11L-5	● ●	TAC车刀 HP型 HP11R/L型 HP15R/L型 (旧产品)






# 夹紧配件

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)							适用刀具
			a	b	c	d	e	ℓ	T	
	CSG-5S	●	M5×0.8	13.5	13.8	7	1.8	8.5	2.5	外圆用TAC车刀 C型(正前角) 内孔用TAC车刀 C型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 CP型
	CSG-5	●		15.5						
	CSG-6S	●	M6×1	18	16.3	8.5	2.5	10	3	
	CSG-6	●		21.5						
	CSG-6L	●	M8×1	21	20.5	11	3.5	12.5	4	
	CSG-8S	●		23.5						
	CSG-8	●								
	CSW-00	●	M4×0.7	11.5	12	8	2	7.5	2.5	外圆用TAC车刀 C型 内孔用TAC车刀 C型 切断•切槽 CGX型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 CE型
	CSW-1	●	M5×0.8	16.5	16.5	9.5	4	10		
	CSW-0	●	M4×0.7	11.5	13.8	8.5	2.5	8		
	CSW-2	●	M6×1	20	20.5	11	6	13	4	
	CSW-40	●	M4×0.7	12	13.2	8	2	7.5	2.5	
	CSW-50	●	M5×0.8	15	16.9	10		9.5	3	
	CSP 16	●	M5×0.8	15.5	14.4	6.9	3.2	9.1	T15	车螺纹 ST型
	CSP 22	●	M6×1	20	18.1	8.9	4.2	11.5	T20	
	CSP 27	●	M8×1	23.5	24.4	11.9	3.9	15.6	4	
	CSY-15	●	M4×0.7	11.6	11.5	7	3	6	15IP	TAC铣刀
	CSY-20	●	M5×0.8	12	18	9.5	4	11	20IP	

形 状	配件型号	库存	适用刀具
	<b>CSG-5T</b>	●	TAC铣刀
	<b>CSX20</b>	●	TAC铣刀




形 状	配件型号	库存	适用刀具
	<b>CSW-0T</b>	●	TAC铣刀
	<b>CSL-4</b>	●	TAC铣刀




# 杠杆销



形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)					适用刀具
			a	b	c	d		
	LCL3	●	10	12	3.7	3.6		外圆用TAC车刀 P型 MS型 内孔用TAC车刀 P型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型
	LCL4	●	14.6	14	4.7	4.7		
	LCL5	●	17.1	17	6	6		
	LCL6	●	20.5	21	7.5	7.5		
	LCL8	●	25.4	25.4	8.6	8.6		
	LCL3C	●	10.8	11.8	3.4	3		外圆用TAC车刀 P型
	LCL4C	●	13	13.4	3.7	3.4		
	LCL5C	●	18.6	17.7	4.7	4.5		
	LCL6C	●	20.5	19	6	5.7		
	LCL8C	●	24.2	23.5	7.5	6.2		
	LCL22N	●	7.5	6.5	2.6	2.06		内孔用TAC车刀 P型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型 TAC镗刀夹 PNE型
	LCL32N	●	10	7.8	3.2	3.2		
	LCL33NL	●	11.5	9.5	3.1	3.6		
	LCL33N	●	10	9.4	3.2	3.2		
	LCL43N	●	13.4	10	4.7	4.7		
	LCL33	●	10.1	12.1	3.6	3.7		外圆用TAC车刀 P型 D型 内孔用TAC车刀 P型
	LCL33L	●	12	11.5	3.1	3.6		
	LCL43S	●	13.5	13.2	4.7	4.7		
	LCL43M	●						
	LCL44	●	16.1	14.6	4.7	4.7		
	LCL54	●	16.5	17.2	6.1	6		
	DLCL43	●	15.55	14	5	4.7		外圆用TAC车刀 D型
	DLCL54	●	19.1	19.1	6.1	6		
	DLCL64	●	21.5	21	7.5	7.5		











销

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具
			øa	b	øc	ød	e	f	
	MLP32L	●	3.9	8.8	M5×0.8	5.6	3.5	2	外圆用TAC车刀 M型 内孔用TAC车刀 M型
	MLP33		3.7						
	MLP34L	●	3.7	13.1	M6.3×1	7.8	5.5	2.5	
	MLP46	●	5	17.2					
	MLP46L	●		18.6	M8×1	10.3	6.9	3	
	MLP58	●	6.2	21.9					
	MLP68	●	7.8	24.1	M10×1	11.9	9.1	4	
	MLP68L								
	MLP44	●	5	13.2	M6.3×1	7.1	5.5	2.5	内孔用TAC车刀 M型
	MLP33L	●	3.7	10.4	M5×0.8	5.6	5.1	2	
	SW99	●	8	47.5					外圆用TAC车刀 H型(强力切削用)








形 状	配件型号	库存	适用刀具
	SP-8		TAC铣刀 LS系列
	SP-6	●	TAC铣刀 MKS1000 (旧产品)
	BP-3	●	切断·切槽 GX型

形 状	配件型号	库存	适用刀具
	BP-360	●	切断·切槽 CTW型
	BP-490	●	外圆用TAC车刀 C型 (K型使用刀片)

## 断屑器

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)				适用刀具
			a	b	c		
 (TX30)	CBT-2S	●	8.8	7.6	2		外圆用TAC车刀 M型 C型(负前角) C型(正前角) 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 CP型 TAC镗刀夹 CE型
	CBT-2M	●	7.4	6.6			
	CBT-3S	●	13.3	12.1	2.5		
	CBT-3M	●	12.3	11.1			
	CBT-3L	●	11.3	10.1			
	CBT-4S	●	18.8	16.9			
	CBT-4M	●	17.8	15.9			
	CBT-4L	●	16.8	14.4			
	NCT-2S		14.2	11.8			
	NCT-2M	●	13	10.8			
	NCT-2L		11.9	9.8			
 (TX30)	CBS-3S	●	9.5	8.3	2		外圆用TAC车刀 M型 C型(负前角) C型(正前角) 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 CP型 TAC镗刀夹 CE型
	CBS-3M	●		7.3			
	CBS-4S	●	12.7	11.6	2.5		
	CBS-4SN	●					
	CBS-4M	●		10.6			
	CBS-4L	●		9.1			
	NCS-3S			11.2			
	NCS-3M	●		10.2			
	NCS-3L			8.7			
 本图所示为右刀用。(TX30)	B11 R-5	●	24	13	5		TAC车刀 HP型(旧产品)
	B11 L-5	●					
 (TX30)	CBS-4SN	●	11.5	11.5	2.5		外圆用TAC车刀 M型 C型(负前角)
	CBS-4MN	●	10.5	10.5			
	CBS-4LN	●	9	9			
	NCS-3SN		11.2	11.2			
	NCS-3MN	●	10.2	10.2			
	NCS-3LN		8.7	8.7			
 (TX30)	CBC-4SN	●	11.5	11.5	2.5		外圆用TAC车刀 M型
	CBC-4MN	●	10.5	10.5			
	CBC-4LN	●	9.5	9.5			
 本图所示为右刀用。(TX30)	CBD-4SR	●	12.7	11.5	2.5		外圆用TAC车刀 M型
	CBD-4MR	●		10.5			
	CBD-4ML	●		9.5			
	CBD-4LR						
 (TX30)	CBD-4SN	●	11.5	11.5	2.5		外圆用TAC车刀 M型
	CBD-4MN	●	10.5	10.5			
 (TX30)	CBR-4SN	●	12.7	11.9	2.5		外圆用TAC车刀 M型
	CBR-4MN	●		10.9			

# 弹簧(刀垫用弹簧)


形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具
			a	b	c	d			
	<b>SP-2.5</b>	●	12	2.7					<b>TAC车刀</b> TurningA A形
	<b>SP-16-L14</b>	●	13.6	2.85					<b>TAC车刀</b> TurnTec
	<b>LSP3</b>	●	5.5	3	5.9				外圆用 <b>TAC</b> 车刀 P型 D型 A型 MS型 内孔用 <b>TAC</b> 车刀 P型 自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型
	<b>LSP3L</b>	●	7						
	<b>LSP4</b>	●	6	4	7.6				
	<b>LSP4S</b>	●							
	<b>LSP5</b>	●	8.5	4.5	8.8				
	<b>LSP6</b>	●	11	5.9	10.9				
	<b>LSP6C</b>	●	8.5	4.8	9.3				
	<b>LSP8</b>	●	12	10	15.4				
	<b>PSP-2.5</b>	●	10	2.7					<b>TAC车刀</b> HP型(旧产品) THC型(旧产品) C型(旧产品)
	<b>PSP-4.0</b>	●	16	4.2					
	<b>PSP301</b>	●	7.6	3					
	<b>PSP-16</b>	●	9.75	2.85					<b>TAC车刀</b> TurnTec
	<b>BP-0</b>	●	3.6	13					外圆用 <b>TAC</b> 车刀 C型(使用K型刀片) D型 A型 C型 沉头螺钉窝陶瓷用 切断•切槽 CGD型 GX型 CFGs型 CFGt型
	<b>BP-5-A</b>								
	<b>BP-7</b>	●	7	11					
	<b>BP-8.8</b>	●	8.8	10					
	<b>BP-9</b>	●	8.3						
	<b>BP-10</b>	●	9.1						
	<b>SP913</b>	●	9	13					
	<b>BSP-1</b>	●	7.8	7.5	4.8	6			<b>TAC车刀</b> 镗扩孔附件

产品库存 ●: 库存型号


# 冷却液供给附件

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具
			a	b	c	螺钉			
	EA-20	●	20	10	15				内孔用TAC车刀
	EA-25	●	25						
	EA-32	●	32	16					
	CA-16	●	16	8		M6			切断•切槽 TungCut
	CA-20	●	20	8.5		M6			
	CA-25	●	25	11.5		R1/8			
	CA-32	●	32	11.5		R1/8			
	CA-40	●	40	11.5		R1/8			


# 活塞

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)					适用刀具
			a	øb				
	DPIS33	●	12.6	9				外圆用TAC车刀 D型
	DPIS43	●	11.8	10				
	DPIS44	●	13.4	10				
	DPIS54	●	16	13				
	DPIS64	●		15				

# 螺帽






形 状	配件型号	库存	适用刀具
	SRW11		TAC铣刀 TFP4000I(旧产品)用 调整件

# 冷却液管 & 喷嘴

形 状	配件型号	库存	适用刀具
	PNZ5	●	切断•切槽 TungCut


形 状	配件型号	库存	适用刀具
	CNZ125	●	切断•切槽 TungCut



垫片

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具	
			a	b	c	d				
	S0816A		55	15.5	0.8				自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型 TAC镗刀夹 CP型	
	S1016A				1					
	S0816B	●	50		0.8					
	S1016B	●			1					
	S0816C		45		0.8					
	S1016C				1					
	S0820A		61	0.8						
	S1020A			1						
	S0820B	●	54.5	0.8						
	S1020B	●		1						
	SM-00	●	18	8	1					
	SW04		25.5	5.8	0.25				TAC钻头 TDP	
		●			0.5					
					1					
	SW05	●	37	8.3	0.25					
	SW06	●	36	10.8	0.5					
		●	40	11	0.8				自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 P型、C型(旧产品)	
	S1010	●			1					
	PSTR08	●	24	11	1.5				自动化切削工具系统 TAC镗刀夹 PN型 TAC镗刀夹 CP型 TAC镗刀夹 CE型 TAC镗刀夹 SP型 TAC镗刀夹 PNE型	
	PSTL08	●								
	PSTR10	●	42	16.5	2					
	PSTL10	●								
	PSTR12	●	47	19	2					
	PSTL12	●								
	AP0801	●	26	9.5	0.5	3			TAC钻头 TungDrillBig	
	AP0802	●			1					
	AP0803	●			1.5					
	AP0804	●			2					
	AP0805	●			2.5					
	AP1101	●	30	11.5	0.5	5				
	AP1102	●			1					
	AP1103	●			1.5					
	AP1104	●			2					
	AP1105	●			2.5					
	AP1106	●			3					







(注) SW04为3枚一组，SW05 ~ 08为4枚一组。  
(注) 调整垫片用紧固螺钉在PSTR/L08中带有CSSM-4, 此外还带有CSHM3-8。

垫圈•弹簧垫圈

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具
			oa	ob					
	VA4	●							TAC铣刀
	VA5	●							
	VA6	●	10.5	6.1					












形 状	配件型号	库存	适用刀具
	CPW5	●	切断•切槽 CFG5型
	CDW6	●	切断•切槽 CTW型

扳手及螺丝刀

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具
			a	b	c	d	f	T	
	CRW23	●							外圆用TAC车刀
	CRW33	●							
	T-6F	●	1.7	34.5	15	15		T6	外圆用TAC车刀 内孔用TAC车刀 切断•切槽 车螺纹 自动化切削工具系统
	T-7F	●	2					T7	
	T-8F	●	2.3	39	19	19		T8	
	T-9F	●	2.5	42.5				T9	
	T-15F	●	3.3	45	27	22		T15	
	T-20F	●	3.9	49	30			T20	
	IP-6F	●	1.7	34.5	15	15		6IP	
	T-6L	●		48	16			T6	外圆用TAC车刀 切断•切槽 车螺纹
	T-8L	●						T8	
	T-9L	●						T9	
	T-15L	●		59	22			T15	
	KEYV-T20	●		60	22			T20	立铣刀 TungMeister TAC车刀 TurnTec
	KEYV-T25	●		65	23			T25	
	KEYV-T30L	●		190	37			T30	
	KEYV-T40L	●		208	43			T40	
	KEYV-T50L	●		232	48			T50	
	P-2F	●	4	39.5	20	12.5	2		外圆用TAC车刀 内孔用TAC车刀 自动化切削工具系统
	P-2.5F	●	5	45	25	20	2.5		
	P-2.5T	●		42		15	2.5		切断•切槽
	T-2010/5	●	6.5	85	28	25	-	T10/ T20	TetraCut

产品库存 ●: 库存型号

## 扳手及螺丝刀

形 状	配件型号	库存	尺 寸 (mm)						适用刀具
			a	b	c	d	f	T	
	P-2	●					2		切断•切槽
	P-2.5	●					2.5		
	P-3	●					3		
	P-3.5	●					3.5		
	P-4	●					4		
	P-4.5	●					4.5		
	P-5	●					5		
	TP-3A	●		70		45.5	3		TAC铣刀
	TP-4	●		85		53	4		
	TP-5	●					5		
	T-15T	●	5	65		45		T15	TAC铣刀
	T-20T	●						T20	
	T-27T	●		85		42		T27	
	IP-20T	●	5	80		45		20IP	
 型号不同，柄部的形状 有若干差异	T-6D	●	2.5	45	70			T6	TAC铣刀 TAC钻头
	T-7D	●	2					T7	
	T-8D	●	2.6			67.5		T8	
	T-9D	●	3.0	65	80			T9	
	T-10D	●	3.3	70	90			T10	
	T-15D	●	3.65	71	100			T15	
	T-20D	●	4.6	90				T20	
	T-25D	●	4.4	87		86		T25	
	IP-6DB	●		45	70			6IP	
	IP-7D	●	2.6	45	70			7IP	
	IP-8D	●	2.8	56	69			8IP	
	IP-10D	●	3.3	71	89			10IP	
	IP-15D	●	3.9	70	100			15IP	
	IP-20D	●	4.6	90	100			20IP	
	KS-21	●	21	195					TAC铣刀 TMS
	KS-24	●	24	215					
	KS-27	●	27	235					
	KS-32	●	32	275					
	KS-36	●	36	305					
	M-1000	●							防烧结剂
	BT15S	●	3.9	50	90		6	T15	TAC铣刀
	BT15M	●	3.9	50	118		6	T15	
	BT20S	●	4.6	50	90		6	T20	
	BT20M	●	4.6	50	118		6	T20	
	BLD IP15/S7	●	3.9	50	90		6	15IP	
	BLD IP20/S7	●	4.6	50	90		6	20IP	
	BLD IP20/M7	●	4.6	50	118		6	20IP	
	H-TB	●		100	37		6		TAC铣刀
	H-TBS	●		75	37		6		
	KEYV-S05	●	4	5.5	100				立铣刀 TungMeister
	KEYV-S06	●	5.4	8	125				
	KEYV-S08	●	6.6	10	150				
	KEYV-S10	●	7.7	13	175				
	KEYV-S12	●	9.4	16	250				
	KEYV-177	●	29	110					
	KEYV-217	●	29	110					
	KGDT-100	●	32	108.5					TungGun
	KGDT-110	●	32	108.5					
	KGDT-120	●	32	108.5					
	KGDT-130	●	32	108.5					
	KGDT-140	●	32	108.5					
	KGDT-150	●	32	108.5					

产品库存 ●: 库存型号

## 刀座

配件型号	库存		适用刀具
	R	L	
LD150R	●		TXD15125R ~ TXD15315R
LD440R/L	●	●	TMD44 TGD4400R/L-A TFD44
LD442R/L	●		EGD4400R
LD540R/L	●		TMD54
LE302R	●		ESE3050R (RS**) ~ 3063R (RS**)
LE303R/L	●		TSE3003R/LIA ~ 3006R/LIA
LE402AR	●		ESE4050RA ESE4063RA
LE403R/L	●		TSE4003R/LIA TSE4004R/LIA ESE4003RIA-S32
LE405R/L	●		TSE4005R/LIA ~ 4012R/LIA
LE413R/L	●		THE40
LE444R/L	●	●	TME4403R/LI ~ 4405R/LI TME4403R/LB ~ 4405R/LB EME4405R ~ 4404RI
LE446R/L	●	●	TME4406R/LI ~ 4412R/LI TME4406R/LB ~ 4412R/LB
LE540R/L	●	●	TME54
LF440R/L	●	●	THF44
LF540R/L	●		THF54
LF602R	●		ERF6050R ~ ERF6063R
LF602R/L	●		TRF6003R/LI ~ TRF6006R/LI TRF6008R/LI ~ TRF6012R/LI
LMS56R/L			MS08R/L ~ MS12R/L
LN423R/L	●		TGN42
LN645R/L			TPN64
LP403R/L	●		TSP4003R/LIA ~ TSP4004R/LIA TFP4004R/LIA
LP405R/L	●		TSP4005R/LIA ~ TSP4012R/LIA TFP4005R/LIA ~ TFP4012R/LIA
LP413R/L	●		TGP41 TGP42
LP514R/L	●		TGP51
LPP16R	●		TPP16
LR602R/L	●		ERD6050RA ~ ERD6063RA
LR603R/L	●		TRD6003R/L TRD6004R/L ~ TRD6008R/L
LV525R/L	●	●	VSN 1
LV530R/L			VSN 2
LV556R/L			VSN60
LW400R	●		EFP4063R
LW400R/L	●		TFD44 TFP4000 SFP4000
LW402R	●		EFP4050R



## 刀片压块

配件型号	库存		适用刀具
	R	L	
FDS-8SST			EDPD09063R EDPD09063RB
FDS-8ST-18	●		EDP09080R EDPD09080RB DPD09100R~DPD09160R DPD09100RB~DPD09160RB
FW-242R/L			ø63
FW-243R/L	●		ø80~100
FW-245R/L			ø125 ~
FW304R/L-D			DAD15 DPD15 EDPD15 QPP15
LE302R	●		ESE3050R (RS**) ~ 3063R (RS**)
WF150R			TXD15125R ~ TXD15315R
WF310R/L	●		TGP4100BA TGP4103R/LIA
WF330N	●		TSE4003R/LIA TSE4004R/LIA ESE4003RIA-S32 TSP4003R/LIA ~ TSP4004R/LIA TFP4004R/LIA
WF330R/L	●		TSE3003R/LIA ~ 3006R/LIA
WF444R/L	●	●	TME4403R/LI ~ 4405R/LI TME4403R/LB ~ 4405R/LB EME4405R ~ 4404RI TME4406R/LI ~ 4412R/LI TME4406R/LB ~ 4412R/LB
WF500R	●		TSE4005R/LIA ~ 4012R/LIA TSP4005R/LIA ~ TSP4012R/LIA TFP4005R/LIA ~ TFP4012R/LIA
WF500R/L	●		TMD54 TGP51 THF54
WF50R/L			TME54
WF602R	●		ERF6050R ~ ERF6063R
WF603R/L	●		TRF6003R/LI ~ TRF600R/LI
WF608R/L	●		TRF6008R/LI ~ TRF6012R/LI
WN645R/L			TPN64
WP193TR/L	●	●	EGD4400R
WP440R/L	●	●	TMD44 TGD4400R/L-A TFD44 TGP4100IA ~ TGP4112R/LIA TGP42 THF44 THE40
WR602R/LW	●		ERD6050RA ~ ERD6063RA
WR603R/L	●		TRD6003R/L TRD6004R/L ~ TRD6008R/L
WT402R	●		ESE4050RA ESE4063RA
WT402R/L			EME4450RB ~ 4404RB

# 调整件

配件型号	库存		适用刀具
	R	L	
FW-305	●		TFD44 TFP40 SFP4000 EFP4063
FW325R/L-D			DAD15 QPP15 DPD15 EDPD15

# 微调螺钉

配件型号	库存		适用刀具
	R	L	
AJM5	●		DPD09 EDPD09
ASM34L	●		DPD24


# 小型车床用J系列

车刀型号	紧固螺钉	库存	扳手	库存	替代车刀型号 (所在页数)
JSXGR/L1010K8	CSTB-4SD	●	T-8F (T-8L*)	● (●)	JSXGR/L1010K8-C (8-21)
JSXGR/L1212K8					JSXGR/L1212K8-C (8-21)
JSXBR/L1010K8					JSXBR/L1010K8-C (8-22)
JSXBR/L1212K8					JSXBR/L1212K8-C (8-22)
JSVGR/L1010K	CSTB-3S	●	T-9F (T-9L*)	● (●)	JSVGR/L1010K-C (8-49)
JSVGR/L1212K					JSVGR/L1212K-C (8-49)

( \*)内为选件


# TAC铣刀PS系列配件型号表(旧产品)

## ■ TGD4400




No.	配件名称	配件型号			
		TGD4403R/L用	库存	TGD4404R/L~4412R/L用	库存
①	刀座	LD443R	●	LD443R	●
		LD443L		LD443L	
②	刀片压块	WP193TR	●	WP194TR	●
		WP193TL	●	WP194TL	●
③	压板紧固螺钉	DS-8	●	DS-8	●
④	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●	CM4 × 0.7 × 14	●
-	T型扳手	TP-4	●	TP-4	●

## ■ TGD5400




No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LD544R	●
		LD544L	
②	刀片压块	WP803TR	●
		WP803TL	●
③	压板紧固螺钉	DS-8	●
④	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●
-	T型扳手	TP-4	●

## ■ TGP4100



No.	配件名称	配件型号			
		TGP4103R/L用	库存	TGP4104R/L~4212R/L用	库存
①	刀座	LP413R	●	LP413R	●
		LP413L		LP413L	
②	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●	CM4 × 0.7 × 14	●
③	刀片压块	WP103R	●	WP104RA	●
		WP103L	●	WP104LA	●
④	压板紧固螺钉	DS-8	●	DS-8	●
-	T型扳手	TP-4	●	TP-4	●


## ■ TGP4100B



No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LP413R	●
		LP413L	
②	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●
③	刀片压块	WP103R	●
		WP103L	●
④	压板紧固螺钉	DS-8	●
-	T型扳手	TP-4	●

(注) TGP4104R/LB~TGP4112R/LB用。

## ■ TGP4200




No.	配件名称	配件型号			
		TGP4203R/L用	库存	TGP4204R/L~4212R/L用	库存
①	刀座	LP413R	●	LP413R	●
		LP413L		LP413L	
②	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●	CM4 × 0.7 × 14	●
③	刀片压块	WP103R	●	WP104RA	●
		WP103L	●	WP104LA	●
④	压板紧固螺钉	DS-8	●	DS-8	●
-	T型扳手	TP-4	●	TP-4	●

产品库存 ●: 库存型号

# TAC铣刀PS系列配件型号表(旧产品)


## TGP5100 I



No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LP514R	●
		LP514L	
②	刀片压块	WP374TR	●
③	压板紧固螺钉	DS-8	●
④	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●
-	T型扳手	TP-4	●

(注) TGP5104R/LI~5112R/LI用。


## TGN4200



No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LN423R	●
		LN423L	
②	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●
③	刀片压块	WM104RA	●
		WM104LA	●
④	压板紧固螺钉	DS-8	●
-	T型扳手	TP-4	●

(注) TGN4203R/L~4212R/L用。


## THE4000



No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LE413R	●
		LE413L	
②	刀片压块	WP813TR	●
		WP813TL	
③	刀片压块	DS-8	●
④	压板紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●
-	T型扳手	TP-4	●

(注) THE4003R/L~4006R/L用。


## THF4400



No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LF443R	●
		LF443L	
②	刀片压块	WP813TR	●
		WP813TL	
③	刀片压块	DS-8	●
④	压板紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●
-	T型扳手	TP-4	●

(注) THF4403R/L~4412R/L用。

## THF5400




No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LF543R	
		LF543L	
②	刀片压块	WP803TR	●
		WP803TL	●
③	刀片压块	DS-8	●
④	压板紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●
-	T型扳手	TP-4	●

(注) THF5403R/L~5412R/L用。

产品库存 ●: 库存型号

# TAC铣刀PS系列配件型号表(旧产品)


## ■ TUD5600



No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LD563R	●
		LD563L	
②	刀片压块	WP803TR	●
		WP803TL	●
③	压板紧固螺钉	DS-8	●
④	刀座用紧固螺钉	CM5 × 0.8 × 18	
-	T型扳手	TP-4	●


(注) TUD5603R/L ~ 5612R/L用。

## ■ TSP4000 I



No.	配件名称	配件型号			
		TSP4003R/LI~TSP4004R/LI	库存	TSP4005R/LI~TSP4012R/LI	库存
①	刀座	LP403R	●	LP405R	●
		LP403L		LP405L	
②	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●	CM4 × 0.7 × 14	●
③	刀片压块	WP153T	●	WP155T	●
④	压板紧固螺钉	DS-8	●	DS-8	●
-	T型扳手	TP-4	●	TP-4	●


## ■ TSE3000



No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LE303R	●
		LE303L	
②	刀片压块	WP302R	●
		WP302L	
③	压板紧固螺钉	DS-8	●
④	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 12	●
-	T型扳手	TP-4	●


(注) TSE3003R/L~3006R/L用。

## ■ TSE4000



No.	配件名称	配件型号			
		TSE4003R/L~TSE4004R/L	库存	TSE4005R/L~TSE4012R/L	库存
①	刀座	LE403R	●	LE405R	●
		LE403L		LE405L	
②	刀片压块	WP853TR	●	WP855TR	●
③	压板紧固螺钉	DS-8	●	DS-8	●
④	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 14	●	CM4 × 0.7 × 14	●
-	T型扳手	TP-4	●	TP-4	●

## ■ T/ESN4000




No.	配件名称	配件型号	库存	
			R	L
①	刀座	LN403R	●	-
②	刀片压块	WT402R/L	●	-
③	压板紧固螺钉	DS-8	●	
④	刀座用紧固螺钉	SHCM4-10	●	
-	T型扳手	TP-4	●	

产品库存 ●: 库存型号


# TAC铣刀PS系列配件型号表(旧产品)

## TFD4400

普通刃用配件



精切刃用配件



■普通刃用


No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LD443R	●
		LD443L	
②	刀座用紧固螺钉	内六角螺钉 CM4×0.7×14	●
③	刀片压块	WP194TR	●
		WP194TL	●
④	压板紧固螺钉	DS-8	●
-	T型扳手	TP-4	●

■精切刃用


No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LW444R	●
②	刀座用紧固螺钉	内六角螺钉 CM5×0.8×16	
③	弹簧垫圈	标5	
④	刀片紧固螺钉	CSTA-5S	●
⑤	垫片	SLW1.5	
-	螺丝刀	T-15D	●
-	保护片	PF-43	●

## TFP4000 I

普通刃用配件



精切刃用配件



■普通刃用


No.	配件名称	配件型号			
		TFP4004R/LI用	库存	TFP4005R/LI~4012R/LI用	库存
①	刀座	LP403R	●	LP405R	●
		LP403L		LP405L	
②	刀座用紧固螺钉	CM4×0.7×14	●	CM4×0.7×14	●
③	刀片压块	WP153T	●	WP155T	●
④	压板紧固螺钉	DS-8	●	DS-8	●
-	T型扳手	TP-4	●	TP-4	●

■精切刃用

No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LW404R	●
		LW404L	
②	紧固螺钉	CSTA-5S	●
③	刀座用紧固螺钉	内六角螺钉 CM5×0.8×16	
④	螺帽	SRW11	
⑤	左右螺钉	DS-6	●
-	弹簧垫圈	标5	
-	螺丝刀	T-15D	●
-	保护片	PF-43	●

(注) 使用刀片与LS系列通用。

## VSN6000 I




No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LV556R/L	
②	刀片压块	WV556R/L	
③	刀座用紧固螺钉	CM6×1.0×25	
④	刀片紧固螺钉	CSTA-5	●
⑤	压板紧固螺钉	CM6×1.0×10	
-	T型扳手	T-15D	●

产品库存 ●: 库存型号


# TAC铣刀系列配件型号表(旧产品)

## ■ TMD4100 I




No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LD413R	●
		LD413L	
②	刀片压块	WP440R	●
		WP440L	●
③	压板紧固螺钉	FDS-8S	●
④	刀座用紧固螺钉	CM4 × 0.7 × 12	
-	T型扳手	TP-4	●

## ■ TPN6400 I




No.	配件名称	配件型号	库存
①	刀座	LN645R/L	
②	刀片压块	WN645R/L	
③	垫片	STN62R/L	
④	压板紧固螺钉	DS-10	●
⑤	刀座用紧固螺钉	CM5 × 0.8 × 18	
⑥	垫片螺钉	SM3 × 0.5 × 8	●
-	弹簧垫圈	标5	
-	T型扳手	TP-5	●

## ■ TPN14




No.	配件名称	配件型号	库存
①	紧固螺钉	CSTB-3	●
-	螺丝刀	T-9D	●

## ■ T/EAD12



No.	配件名称	产品型号			
		TAD12050R, TAD12050RB TAD12063RI/B EAD12025R EAD12032R, EAD12040R EAD12050R/RB EAD12063RI/B	库存	TAD12080RI/B TAD12100RI/B TAD12125RI/B EAD12080RI/B	库存
①	压块用螺钉	CSTB-3.5TS	●	CSTB-3.5T	●
②	垫片紧固螺钉	-		DTS5-3.5	●
③	垫片	-		FSSA42	●
④	螺丝刀	-		P-3.5	●
-	螺丝刀	T-20D	●	T-20D	●

## ■ T/EPD12(I)(B)





No.	配件名称	产品型号			
		T/EPD12050R/RB T/EPD12063RI/B EPD12025R EPD12032R EPD12040R	库存	T/EPD12080RI/B TPD12100RI/B TPD12125RI/B	库存
①	压块用螺钉	CSTB-3.5TS	●	CSTB-3.5T	●
②	垫片紧固螺钉	-		DTS5-3.5	●
③	垫片	-		FSSP42	●
④	螺丝刀	-		P-3.5	●
-	螺丝刀	T-20D	●	T-20D	●



# TAC立铣刀配件型号一览表(旧产品)

## ■ EVP1000

型 号	压块用螺钉				螺丝刀			
								
	底刃用	中心刃	外周刃	库存	底刃用	中心刃	外周刃	库存
EVP1016R	CSTB-3S	●	CSTB-2.2S	●	T-9F	●	T-7F	●
EVP1020R	CSTB-4S	●	CSTB-2.5S	●	T-15D	●	T-8D	●
EVP1025R	CSTB-5S	●	CSTB-3S	●	T-20D	●	T-9D	●

## ■ ESD5000

No.	配件名称	配 件 号	库存
①	紧固螺钉	RT-1	●
②	压板	CP724	●
③	螺丝刀	P-4	●



## ■ ESD2000

No.	配件名称	配 件 号	库存
①	夹紧组件	CSW-0T	●
②	螺丝刀	T-15F	●

## ■ ERD4000

No.	配件名称	配 件 号	库存
①	紧固螺钉	CSTB-4S	●
②	夹紧组件	CSW-0T	●
③	螺丝刀	T-15D	●

## ■ EPN09/14

型 号	紧固螺钉		螺丝刀	
		库存		库存
EPN09010R / EPN09012R	CSTB-2.5S	●	T-8D	●
EPN09016R ~ EPN09050R	CSTB-2.5	●		●
EPN140□□R	CSTB-3	●	T-9D	●

## ■ TBF1000

No.	配件名称	配 件 型 号					
		TBF1320S用	库存	TBF1400S用	库存	TBF15~TBF1600S用	库存
①	主切削刃紧固螺钉	CSTB-4	●	CSTA-4	●	CST-5S	●
②	副切削刃压板	-		CP536	●	CP536	●
③	紧固螺钉	-		DS-6	●	DS-6	●
④	主切削刃用螺丝刀	T-15D	●	T-15D	●	T-25D	●
⑤	副切削刃用螺丝刀	-		P-3	●	P-3	●

# TAC钻头配件型号一览表(旧产品)

## ■ TDR

型号	产 品 型 号			
	紧固螺钉	库存	螺丝刀	库存
TDR-180 ~ 190	CSTB-2.2	●	T-7D	●
TDR-195 ~ 285	CSTA-NO3	●	T-9D	●
TDR-290 ~ 345	CSTA-NO5	●	T-9D	●
TDR-350 ~ 540	CSTA-4	●	T-15D	●

## ■ TDJ

型号	产 品 型 号			
	紧固螺钉	库存	螺丝刀	库存
TDJ-140	CSTC-2	●	T-6D	●
TDJ-145				
TDJ-150				
TDJ-155				
TDJ-160				
TDJ-165				
TDJ-170				
TDJ-175				

产品库存 ●: 库存型号

